



Pro vybudování chodníku je nutné posunout polohu autobusové zastávky

CHODNÍK NEMÁ ŽÁDNOU NÁVAZNOST

Posunutí zastávky umožní zřízení chodníku vyžadá si zrušení dvou parkovacích míst

Soukromý pozemek odkup NEPRŮCHODNÝ

Stávající zastávka

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

BUS

P2

E2b

73.300

Kolín

73.250

Dělicí ostrůvek

Protlak - chránička

Nástupiště

Xc pro v = 50km/h je 84.00

73.200

Nový rozvaděč

Poděbrady

NEVHODNÉ ŘEŠENÍ

souřadnicový systém: JTSK; výškový systém: Bait p.v.

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT STAVBY	Ing. ONDRÁK	
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT SO, PS	Ing. ONDRÁK	
VYPRACOVAL, KRESLIL	Ing. ONDRÁK	
KONTROLOVAL	Ing. ONDRÁK	

Zpracování programem ATLAS DWG

Ing. Miroslav ONDRÁK
projektová činnost ve výstavbě
projektování dopravních staveb
Bahno 8, 284 01 Kutná Hora
ondrak.kh@seznam.cz
tel. 327 523 226

OSEČEK - Zvýšení bezpečnosti na silnici I/38 v intravilánu obce

SITUACE - PŘECHOD VARIANTA 1a

STAVBA	SOUPRAVA	PŘÍLOHA
IČO 641 75 367		3
Datum 11/2019		
Účel studie		
Formát 4 x A4	Měřítko 1 : 200	
Číslo zakázky 015/2019		